

علم پنوماتیک شاخه ای از رشته مکانیک سیالات است که کاربرد زیادی در صنایع دارد پنوماتیک یعنی استفاده از هوا فشرده .

این علم در دهه شصت میلادی گسترش چشم گیری در صنایع پیدا کرد که هم اکنون هم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در اکثر صنایع مانند نفت و گاز و پتروشیمی - صنایع هوایی - صنایع فولاد کاغذسازی صنایع چوب و کارخانه قند و غیره کاربرد دارشته و دارد . بسیاری از فرآیند های صنایع طراحی اولیه شان بر اساس پنوماتیک بوده و سیستم های کنترلی آنها پنوماتیکی بود که با گسترش و پیشرفت هیدرولیک و علم الکترونیک و کاربرد روز افزون آنها در صنعت سیستم های کنترل به سیستم های مدرن و پیشرفته فعلی ارتقا پیدا کردند .

از مزیت های پنوماتیک به اینمنی بالا و بی خطر بودن و آسودگی کمتر آن اشاره داشت ولی از معایب آن داشتن هزینه بالا جهت تولید و هزینه بالای ابزار های بادی و سرعت کم آن در مقایسه با الکترونیک وقدرت وشار پایین آن در مقایسه با هیدرولیک می توان بیان نمود.

در پنوماتیک هوا به عنوان سیال تراکم پذیر تلقی شده و بر پایه مفاهیم و قوانین فیزیکی و ترمودینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد . و برای تولید هوا فشرده در صنعت به کمپرسور های صنعتی نیازمندیم که به مفا هیم فیزیکی و تئوری کمپرسور ها لازم است مروری اجمالی اشاره ای داشته باشیم:

مفاهیم فیزیکی

دستگاه و محیط

در بررسی مسایل فیزیک از جمله علم ترمودینامیک معمولاً توجه خود را به بخش خاصی از جهان معطوف می کنیم وبطور حقیقی یا فرضی آن را از آن چه در اطرافش قرار دارد جدا می کنیم . این بخش را دستگاه و سایر جسم هایی را که در اطراف آن قرار دارند و روی رفتار آن موثرند محیط می نامیم .

برای مثال اگر مقداری گاز را داخل سیلندری قرار داده و دهانه یان را با پیستون مسدود کنیم گاز درون سیلندر که رفتار آن مورد بررسی قرار می گیرد دستگاه و پیستون و سیلندر و هوای خارج که بر رفتار گاز موثرند (برای مثال دما و یا فشار آن را تغییر می دهند) محیط گاز هستند .

اندازه گیری: فیزیک مجموعه ای است از اندازه گیری ها و رابطه های بین نتیجه های آن ها که نظریه ها و قوانین فیزیک را می سازند. اینکه می گویند: فیزیک علم اندازه گیری است در حقیقت اهمیت موضوع اندازه گیری رانشان می دهد.

یکای (واحد) اندازه گیری

دانشمندان برای آن که رقم های حاصل از اندازه گیری های مختلف یک کمیت باهم مقایسه پذیر باشند در نشست های بین المللی توافق کرده اند که برای هر کمیت یکای معینی تعریف کنند. یکای هر کمیت باید به گونه ای انتخاب شود که در شرایط فیزیکی تعیین شده تغییر نکند و در دسترس باشد. مجموعه یکاهای مورد توافق بین المللی را به اختصار یکاهای

(SYSTEM INTERNATIONAL) SI

کمیت های میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک

کمیت هایی نظیر سرعت مکان شتاب هر ذره و نیروی بین ذره ها که وضعیت تک تک ذره های سازنده ی یک ماده را توصیف می کنند کمیت های یکروسکوپیک نامیده می شوند و کمیت هایی مانند فشار حجم دما و گرمای کمیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می کنند و به جزئیات رفتار تک تک ذرات کاری ندارند کمیت های ماکروسکوپیک نامیده می شوند. علم ترمودینامیک رفتار ماده را بر حسب کمیت های ماکروسکوپیک توصیف می کند.

AIR هوا:

هوا گازی بدون مزه و بو است . واز گاز های گوناگونی مانند ۹۳٪. ۹۵٪. ۹۷٪. ۹۸٪. ۱۲۰٪. اکسیژن - آرگون و ۰٪. ۰٪. سایر گازها تشکیل شده است

PRESSURE : فشار

فشار اساسا یک موضوع مکانیکی است و در سیالها عموما بر اثر برخورد مولکولهای یک گاز یا مایع با اطرافشان به خصوص دیواره ظرف محتوى آنها بوجود می آيد .

بنا به تعریف نیرویی که بطور عمود بر واحد سطح یک جسم وارد می شود فشار نامیده می شود و با P نمایش می دهند و دارای واحد های زیر می باشد : پاسکال - بار - نیوتون بر متر مربع - کیلوگرم نیرو بر سانتی متر مربع و

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{رابطه آن عبارت است از:}$$

F نیرو بر حسب نیوتون

A سطح مقطع بر حسب مترمربع

P فشار بر حسب نیوتون بر متر مربع

$$MT^{-1}L^{-2}$$

تذکر: کمیت های فیزیکی بر اساس نوع یکای آن ها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شوند کمیتهایی مانند جرم _ طول _ زمان دما _ شدت نور - شدت جریان الکتریکی کمیت اصلی و بکاهای آن ها را یکاهای اصلی می نامند. سایر کمیت ها از قبیل مساحت و حجم و فشار و کمیت فرعی نام دارند

در جدول زیر واحد های دیگر فشار آمده است :

Psi	Atmosphere	Kgf.sqcm	In.H2o	mm.Hg	In.Hg	Kpa	Bar
1	0.6804	0.07031	27.70	51.71	2.036	6.895	0.0689
14.696	1	1.0333	407.2	760	29.92	101.325	1.0132
14.22	0.9678	1	394.0	735.5	28.96	98.067	0.9806
0.03610	0.002465	0.0002538	1	1.867	0.07349	0.2489	2.487*10-3
0.1934	0.001316	0.001360	0.5367	1	0.03937	0.1333	0.00133
0.4912	0.003342	0.03453	13.61	25.40	1	3.387	0.03386
0.1450	0.00987	0.010197	4.0186	7.5006	0.2953	1	0.01
14.504	0.98692	1.0197	402.09	751.879	29.53	100	1

واکیوم (خلای)

خلای تعریف دقیقی ندارد ولیکن فشار زیر فشار اتمسفر (جو) را می گویند .

به عبارت دیگر اگر بزرگی نیروی وارد بر دیواره یک ظرف محتوی گاز بقدرتی کوچک باشد که تنها از روشهای غیر مستقیم بتوان آن را اندازه گرفت در آن هنگام با خلا سروکار داریم .

این فشار دارای علامت منفی بوده و اغلب دارای اندازه ۰-۱ بار و ۰۰-۷۶۰ میلیمتر می باشد.

فشار پیمانه Gage Pressure

فشار بالای فشار اتمسفر را گویند

■ میدانیم که مبنای نقطه صفر اکثر گیج های فشار که به کار می رود فشار اتمسفر است و فشاری که چنین گیج هایی نشان می دهند را اصطلاحا فشار پیمانه ای می گویند .

فشار مطلق (ABSOLUTE PRESSURE)

اگر مبنای اندازه گیری را خلاکامل در نظر بگیریم یعنی فشار صفر مطلق اصطلاحاً این فشار را فشار مطلق می گویند

فشار اتمسفر + فشار پیمانه ای = فشار مطلق

وسیله که فشار مطلق را اندازه گیری می کند بارومتر نامیده می شود.

فشارسنج ها اختلاف بین فشار سیستم و فشار محلی اتمسفریک را بیان می کنند. یعنی آنها فشار نسبی یا موثر سیستم را نشان می دهند و نه فشار مطلق.

در تمام تئوریها و محاسبات مربوطه به کمپرسورها و ابزار بادی فشار مطلق بکار می رود.

- دما یا درجه حرارت (TEMPERATURE)

درجه گرمی و یا سردی یک جسم را دمای آن جسم گویند. به طور فیزیکی درجه حرارت شاخصی از انرژی جنبشی مولکولهای تشکیل دهنده حسم بوده

که با افزایش سرعت مولکول ها دما هم زیاد می شود. یعنی دمای هر جسم متناسب است با انرژی جنبشی متوسط مولکول های سازنده آن.

دما دارای واحد های سانتیگراد - کلوین و فارینهایت است.

دما بر حسب سیلیسیوس را معمولاً با $({}^{\circ}\text{C})$ نشان می دهند که در آن نقطه انجماد آب را به عنوان صفر و نقطه جوش آن را به عنوان 100 در نظر می گیرند و بین آن را در دماسنچ به صد قسمت مساوی تقسیم و برای اندازه گیری دما بکار می بردند.

در SI کلوین را با K نمایش می دهند و T نمایش می دهند. در مقیاس کلوین طول هر درجه با مقیاس سلسیوس مساوی است. صفر کلوین تقریباً برابر -273 درجه سلسیوس است.

$T(\text{K})=\Theta({}^{\circ}\text{C})+273$ رابطه تبدیل دما از مقیاس سلسیوس به کلوین مورد استفاده قرار می گیرد.

در درجه بندی فارینهایت نقطه انجماد آب را 32 و نقطه جوش آب را 212 در نظر گرفته و در دماسنچ با مقیاس فارینهایت مابین آن را به 180 قسمت تقسیم می کنند.

$$\frac{F-32}{180} = \frac{{}^{\circ}\text{C}}{100}$$

حجم VOLUME

حجم یک ماده میزان فضایی است که آن را اشغال می نماید. چون گاز تمام فضای یک محیط بسته را اشغال می نماید لذا حجم آن برابر حجم آن فضا خواهد شد. میزان جرم گاز با تغییرات فشار و درجه حرارت تغییر خواهد نمود.

HEAT گرما

انرژی که در اثر وجود اختلاف دما بین دو حسم (سرد و گرم) از یکی به دیگری منتقل می شود گرما نامیده می شود و آن را با نماد Q نشان می دهند
مقدار گرمایی که باید به m کیلوگرم از یک جسم بدھیم تا به اندازه $\Delta\Theta$ درجه سلسیوس گرم شود برابر است:
$$Q=mC\Delta T$$

ظرفیت گرمایی ویژه

C مقدار گرمایی است که به یک سیستم داده می شود تا درجه حرارت یک واحد جرم آن به اندازه یک درجه حرارت کلولین بالا روید.

ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت و C_V یا C_p مقدار گرمایی ویژه در حجم ثابت است.
برای اکثر مواد C_p بزرگتر از C_V است و برای مایعات و جامدات مقدار آنها برابر می باشد.

کار WORK

کار مکانیکی حاصل ضرب نیرو در مسافتی که عمل می نماید می باشد.
برای مثال در یک تراکم گاز در یک سیلندر میزان کار انجام شده در مسافت طی شده توسط پیستون می باشد. نیروی وارد بر پیستون عمل تراکم را انجام می دهد و در نتیجه انتقال انرژی از پیستون به گاز خواهد بود. در SI آن زول است.

توان (POWER) (قدرت)

کار انجام شده در واحد زمان را توان گویند و در SI یکای آن وات یا ژول بر ثانیه است
توان ورودی به محور کمپرسور یا پمپ از لحظه عددی برابر حرارت حذف شده از سیستم به اضافه انرژی تخلیه شده توسط سیال خروجی است.

انتقال حرارت: HEAT TRANSFER

در اثر هر اختلاف درجه حرارت در جسم یابین دو سطح انتقال حرارت تا حصول تعادل درجه حرارت وجود خواهد داشت. به سه طریق این انتقال حرارت صورت خواهد پذیرفت:

- هدایتی
- جابجایی
- تشعشعی

تذکر: در انتقال به روش جابجایی انتقال به صورت آزاد واجباری انجام می گیرد. در انتقال آزاد به سبب اختلاف دانسیته ناشی از اختلاف دما انتقال حرارت انجام می گیرد در انتقال حرارت جابجایی از یک فن و یا پمپ استفاده می شود.

AIR هو:

هو گازی بدون رنگ، مزه و بو است. واز گاز های گوناگونی مانند:
۷۸.۰۹٪ نیتروژن
۱۲۰.۹۵٪ اکسیژن
۰.۰۳٪ سایر گازها تشکیل شده است
۹۳٪ آرگون و

THERMODYNAMICS ترمودینامیک

فرض کنید مقداری گاز را به عنوان دستگاه انتخاب کرده و می خواهیم رفتار آن را مورد بررسی قرار دهیم .برای آن که حالت این دستگاه را مشخص کنیم باید از سه کمیت فشار، حجم و دما استفاده کنیم .بین این کمیت ها که متغیر های ترمودینامیکی نام دارند. همواره رابطه ای وجود دارد که معادله ای حالت نامیده می شود. این معادله برای گازهای بسیار رقیق که به آنها گاز کامل گفته می شود. به صورت زیر است:

$$PV=nRT$$

در این رابطه R ضریب ثابت گازها و \square تعداد مولهای تشکیل دهنده ای گاز است

$$n=\frac{m}{M}$$

قانون اول ترمودینامیک

این قانون همان قانون پایستگی (بقای) انرژی است که در مورد فرآیند های ترمودینامیکی به کار می رود مطابق این قانون تغییرات انرژی درونی یک دستگاه برابر جمع جبری کار و گرمای داده شده به دستگاه است یعنی :

$$\Delta U=Q+W$$

گرمای مبادله شده بین دستگاه و محیط از رابطه

$$Q=mc\Delta T \quad \text{به دست می آید}$$

توجه داشته باشید در رابطه بالا دما بایستی حتما بر حسب کلوین باشد اما یکاهای فشار و حجم هر چه باشد ایرادی ندارد. البته به شرطی که یکاهادر دو طرف رابطه یکسان باشند. فشار هم فشار مطلق در نظر گرفته شود.

قانون بویل - ماریوت

در بسیاری از فرآیند ها حجم گاز تغییر می کند دمای آن ثابت است

$$P_1V_1=P_2V_2$$

یعنی اگر دما ثابت باشد حاصلضرب فشار در حجم ثابت خواهد ماند. یعنی اگر حجم کاهش (افزایش) یابد فشار افزایش (کاهش) خواهد شد.

مثال : اگر در دمای ثابت حجم گاز گاملى را چند درصد افزایش دهیم تا فشار آن ۲۰ درصد کم شود؟

۳۰ (۴) ۲۵ (۳) ۲۰ (۲) ۱۵ (۱)

$$P_1V_1=P_2V_2 \quad P_1V_1=0/8P_1V_2 \quad V_2=1/25V_1 \quad \frac{\Delta V}{V_1} \times 100 = 25\% \quad \text{جواب:}$$

مثال: اگر در دمای ثابت حجم مقدار معینی گاز کامل را نصف کنیم فشار آن چند برابر می شود؟

$$\frac{1}{2} (۴) \quad \sqrt{2}/2 (۳) \quad \sqrt{2}(۲) \quad ۲(۱)$$

$$P_1V_1=P_2V_2 \quad P_1V_1=P_2X\frac{V}{2} \quad P_2=2P_1$$

قانون شارل-گیلوساک

در بعضی از فرآیندهای خاص در گازها مقدار فشار تغییر نمی کند. یعنی

$$P_1=P_2 \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

این رابطه نشان می دهد که وقتی فشار ثابت است. حجم گاز با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد.

مثال: اگر دمای ۱۰ متر مکعب از یک گاز ایده آل از دمای ۱۵ درجه سانتیگراد به ۴۴ درجه سانتیگراد در فشار ثابت افزایش یابد. حجم ثانویه چقدر خواهد بود.

$$T_1=15+273=288 \text{ K}$$

$$T=44+273=317 \text{ K}$$

$$\frac{10}{288} = \frac{V_2}{317}$$

$$V_2 = \frac{10 \times 317}{288} = 11 \text{ m}^3$$

قانون آمونتون (AMONTON)

اگر حجم گازی را ثابت نگه داریم و به آن گرمابدهیم فشار آن همراه با دما افزایش می یابد.

$$V_1=V_2 \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

تناسب بالا نشان می دهد که در حجم ثابت فشار گاز کامل با دمای مطلق آن نسبت مستقیم دارد.

مثال: فشار مخزن گازی با حجم ثابت در دمای ۲۷ درجه سلسیوس برابر ۳ اتمسفر است. فشار این در دمای ۱۲۷ درجه سلسیوس چند اتمسفر است؟

۵) ۴ ۴/۵ (۳) ۳/۵(۲) ۴(۱)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \frac{3}{273+27} = \frac{P_2}{273+127}$$

$$P_2=4 \text{ atm}$$

مثال: فشار گاز درون یک مخزن با حجم ثابت در دمای ۲۷ درجه سلسیوس برابر ۶ اتمسفر است. فشار همان گاز در دمای ۷۷ درجه سلسیوس در آن مخزن چقدر است:

۲۸(۴) ۱۷(۳) ۱۴(۲) ۷(۱)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \frac{6}{273+27} = \frac{P_2}{273+77}$$

$$P_2=7 \text{ atm}$$

قانون گازها

گازها نیز مانند مایع‌ها و جامد‌ها با زیاد شدن دم افزایش حجم پیدا می‌کنند اگر بخواهیم این افزایش حجم صورت نگیرد باید فشار بیشتری بر گاز وارد کنیم. بنا بر این علاوه بر دما فشار نیز بر حجم گازها موثر است. یعنی کسر

$$\frac{PV}{T} = \text{مقداری ثابت}$$

شرایط بحرانی

در درجه حرارتی که بالای آن دیگر گاز در اثر ازدیاد فشار تبدیل به مایع نمی‌گردد به آن درجه حرارت بحرانی می‌گویند.

فشار لازم برای تقطیر شدن یک گاز در درجه حرارت بحرانی را فشار بحرانی گویند.

برای هوا این دمای بحرانی ۳۷.۶ - سلسیوس و فشار بحرانی ۱۴۰

ضریب تراکم پذیری

در فشار و دمای بالا همچنین در نواحی نزدیک نقطه بحرانی که گاز به مایع تبدیل می‌گردد تغییراتی در رابطه $P-V-T$ واقع می‌شود و رابطه با یک ضریب تراکم بیان می‌شود

$$\frac{PV}{R.T} = Z$$

ضریب تراکم بطور تجربی تعیین شده و نمودار آن بر حسب تغییرات فشار در خط دمای ثابت رسم می‌گردد.

فرآیند های خاص ترمودینامیک

در ترمودینامیک بین دو حالت مشخص فرآیند های متفاوتی می تواند رخ بدهد . در بین این فرآیند ها فرآیندهای خاصی وجود دارند که کاربرد آن ها وسیع تر است از جمله : فرآیند هم حجم - فرآیند هم فشار - فرآیند هم دما و فرآیند بی دررو...در ادامه به توصیف این فرآیند ها می پردازیم . پیش از شروع توجه داشته باشید که در تمام فرآیند فرض ما بر این است که تعداد مولکولهای گاز ثابت است یعنی گاز از مخزن خارج نشده و گازی نیز به مخزن وارد نمی شود

فرآیند بی دررو را فرآیند آنتروپی ثابت هم می گویند که در آن فرآیند بدون انتقال حرارت انجام می گیرد . در واقعیت فرآیند تراکم در کمپرسورها بین فرآیند دما ثابت و آنتروپی ثابت انجام می گیرد که به آن فرآیند پلی تروپیک می گویند .

فرآیند هم فشار : Isobar

فشار در حین این فرآیند ثابت می ماند . به عنوان مثالی از این فرآیند ، در نظر بگیرید که مقداری گاز درون استوانه ای که دهانه ی آن با پیستونی بسته شده قرار دارد . پیستون بی حرکت است و اصطکاک آن با بدنه ی داخلی استوانه ناچیز است . چون پیستون ساکن است فشار گاز (P) با فشار هوای محیط (P₀) برابر است . اکنون اگر به آرامی مقدار کمی گرمای گاز داخل استوانه بگیریم یا به آن کمی گرمای بدھیم . گاز به آرامی متراکم یا منبسط می شود و پیستون بسیار آهسته حرکت می کند . در این حالت می توان گفت که شتاب حرکت پیستون برابر صفر است . در نتیجه برایند نیرو های وارد بر پیستون برابر صفر خواهد بود . یعنی فشار گاز همواره با فشار محیط برابر است . یعنی حین فرآیند فشار گاز ثابت می ماند

گرمای مبادله شده در این فرآیند از رابطه $Q=nC_p \Delta T$ بدست می آید .

در شکل های زیر نمودار های مربوط به فرآیند هم فشار نشان داده شده است .

Isochor هم حجم فرایند

حجم گاز در حین فرایند ثابت نگه داشته می شود در فرآیند هم حجم چون حجم ثابت است (پیستون جابجا نمی شود) کار انجام شده صفر است و گاز فقط می تواند با محیط تبادل گرما کند اگر گاز از محیط گرما دریافت کند ($Q > 0$) دمای دستگاه افزایش یافته و فشار آن نیز افزایش می یابدو اگر گاز به محیط گرما دهد ($Q < 0$) دمای دستگاه کاهش یافته و فشار آن نیز کاهش می یابد. زیرا بنا به رابطه $P = \frac{nR}{V}T$ با توجه به ثابت بودن عبارت داخل پرانتز فشار گاز در این فرایند با دمای مطلق آن رابطه مستقیم دارد.

گرمای مبادله شده در این فرایند از رابطه $Q = nMCv\Delta T$ بدست می آید.

در شکل های زیر نمودار های مختلف مربوط به فرایند های هم حجم نشان داده شده است:

isotherm: فرایند هم دما .

دمای دستگاه در حین این فرایند ثابت می ماند . برای انجام یک فرایند هم دما دستگاهی مانند شکل روپرورا که با یک منبع گرمای در تماس است در نظر بگیرید . در ابتدا گاز در حالت تعادل است و دمای آن با دمای منبع گرمای برابر است . گاز را اندکی متراکم می کنیم در نتیجه دمای گاز بر اثر تراکم افزایش می یابد و از دمای منبع گرمای بیشتر می شود به علت این اختلاف دما گاز اندکی گرمای از دست می دهد تا دمای منبع و گاز یکسان شود . اگر فرایند متراکم کردن گاز به آهستگی ادامه دهیم . دمای گاز در طول تحول تغییر نخواهد کرد و فرایند به صورت هم دما انجام خواهد شد . در شکل های زیر نمودار مربوط به این فرآیند نشان داده شده است :

تئوری کمپرسورهای هوایی

تئوری سیکل عمل کرد یک کمپرسور از مطالعه کمپرسور رفت و برگشتی بدون هیچگونه افتی مشخص می‌گردد. فرض می‌گردد حرکت پیستون در سیلندر بدون اصطکاک انجام می‌گردد. تخلیه هوایی و از سیلندر بدون مقاومت در شیرها و کانال‌ها فرض می‌شود و مفهوم آن این است که تغییر در فشار وجود ندارد. زمانی که پیستون در انتهای پایین سیلندر قرار دارد تمام فضای سیلندر را هوا اشغال می‌کند.

در شکل A-16 نمودار P-V برای کمپرسور بدون هیچ گونه افت نشان داده شده است. در نقطه ۱ پیستون در شروع حرکت خود بوده و فشار اتمسفر P_1 در داخل سیلندر می‌باشد. پس از اتمام حرکت پیستون به طرف بالا (نقطه ۲) فشار P_2 در لوله تخلیه ایجاد می‌گردد و از نقطه ۳ به ۲ هوا به لوله به لوله تخلیه انتقال می‌یابد (تحت فشار ثابت). در برگشت پیستون به طرف پایین، فشار داخل سیلندر برابر فشار اتمسفریک P_1 گردیده است و هوا تحت فشار ثابت به داخل سیلندر مکیده می‌شود. (خط ۴ به ۱) منحنی ابه ۲ مرحله تراکم و خط ۴ به ۱ مرحله مکش نامیده می‌شوند.

کار

مساحت نمودار نشان در A-16 نمایانگر کار انجام شده در طی فرآیند تراکم می‌باشد.

مساحت ۷-۶-۲-۱ کار انجام شده در طی تراکم گاز و مساحت ۶-۵-۴-۷ کار انجام شده در خارج نمودن گاز از سیلندر و مساحت ۴-۵-۷-۸ کار انجام یافته در طی مکش هوای اتمسفریک می‌باشد.

علامت دو کار انجام شده اولی منفی و سومی مثبت می‌باشد. بنابراین کار انجام شده در طی سیکل تراکم در نمودار از کم کردن مجموع دو کار اول و دوم از سوم بدست می‌رآید.

تراکم چند مرحله‌ای

در این نوع از فرآیند برای حداقل نمودن مصرف انرژی بایستی تا حد امکان فرایند تراکم نزدیک به فرآیند دما ثابت باشد. بنا بر این کمپرسورهای بزرگ از لحاظ توجیه اقتصادی با خنک کن آبی در اطراف سیلندر ساخته می‌شوند.

اما امروزه در کمپرسور با سرعت بالامجال به خنک شدن گاز در طی تراکم داده نمی‌شود. آب خنک کن تنها مقدار کمی بیشتر از مقدار حرارت تولید شده توسط اصطکاک رینگهای پیستون با سیلندر را جذب می‌نماید. تغییر شرایط تقریباً نزدیک فرآیند آدیباتیک می‌باشد. به منظور نزدیک شدن تراکم به فرایند دما ثابت بهتر است تراکم در دو مرحله انجام شده و هوای فشرده مابین دو مرحله در یک خنک کن میانی خنک گردد. از نظر تئوری حداقل قدرت بهینه زمانی است که انرژی تراکم در هر مرحله تراکم مساوی باشد.

در شکل A-19 نمودار P-V یک کمپرسور دو مرحله ای بدون در نظر گرفتن هیچ گونه افت و تراکم آدیابتیک در نظر گرفته شده است.

هوای فشرده شده در مرحله اول تراکم در یک خنک کن میانی تا دمای هوای مکش مرحله اول خنک شده ووارد مرحله دوم تراکم می گردد.

اگر فشار در مرحله خنک کن میانی برابر $\sqrt{P_1 P_t}$ گردانگاه انرژی تراکم در درد مرحله یکسان خواهد بود.
فشار ورودی ۱ اتمسفر و فشار خروجی ۸ اتمسفر مطلق می باشند . مساحت نمودار $a-m-n-u-a$ میزان کار سیلندر فشار پایین نشان می دهد.

کورس پیستون از نقطه m (بر روی قسمتی آدیابتیک) به r (بر روی منحنی ایزو ترمال) هوای مرحله اول تراکم خنک می گردد.
مساحت $t-e-n-t$ میزان کار انجام شده در سیلندر فشار بالا را نشان می دهد که کورس پیستون SH می باشد. مساحت $m-r-t$ میزان $t-b-m$

انرژی ذخیره شده را نشان می دهد. مثلا برای شکل نشان داده شده این ذخیره انرژی حدود ۱۵ درصد می باشد. به همان ترتیب اگر فرآیند تراکم مرحله دوم به صورت دما ثابت بود میزان ذخیره انرژی ۲۷ درصد می گردید. اگر کل تراکم درسه مرحله انجام می شد میزان انرژی ذخیره شده ۴ درصد علاوه بر ۱۵ درصد میشد . برای فشارهایی ۸ بار مطلق از نظر اقتصادی نصب سه مرحله تراکم مقرن به صرفه نمی باشد

مزیت دیگر استفاده از کمپرسور چند مرحله ای در پایین بودن دمای نهایی گاز در انتهای هر مرحله تراکم میباشد.
مثلا اگر گاز در یک مرحله متراکم می شد دمای نهایی ۲۶۳ درجه سانتیگراد ولی برای دو مرحله تراکم دمای نهایی ۱۲۰ درجه سانتیگراد میگردد.

شبکه توزیع هوای فشرده:

یک سیستم کامل هوای فشرده شامل سه جزاصلی است:

۱- دستگاه کمپرسور و تاسیسات جانبی آن شامل خشک کن، مخزن و فیلتر

۲- شبکه لوله کشی توزیع هوای فشرده

۳- خطوط سرویس منتهی به نقاط مصرف

بافرض اینکه دستگاه کمپرسور صحیح انتخاب و نصب شده باشد. باوجود این ممکن است سایر اجزای سیستم در وضعیت مناسب نباشند، در یک بررسی کلی در مورد بعضی صنعت بزرگ این واقعیت آشکار گردید که ۷۰٪ تاسیسات آنها دارای نواقص اساسی می باشند. بطوریکه از کل ابزار های بادی که در این صنایع بکار می رفتنند ۷۰٪ کمتر از ظرفیت خود بکار گرفته می شوند.

سیستم توزیع هوای فشرده ممکن است بدلیل طراحی اشتباه، بعد نادرست لوله کشی یانقص ملحقات خطوط لوله کشی، نامناسب باشد. هر یک از این نواقص می تواند بر روی جریان هوای فشرده ورسیدن آن به نقطه مصرف تاثیر گذارد.

یکی دیگر از نامناسبی سیستم های پنوماتیک فعلی بهره برداری خیلی بیشتر از آنها بیش از ظرفیت طراحی شان است. وجود نشتی در سیستم واستفاده نادرست از اجزای خطوط توزیع و نیز اندازه های نادرست باعث افت فشار و سبب کاهش فشار در میادی مصرف و در نهایت منجر به نامناسبی سیستم هوا شود.

در ضمن کاهش و اتلاف فشار باعث افزایش هزینه انرژی مصرفی و فرسایش و فرسودگی دستگاههای بادی خواهد شد.

وجودیک سیستم مناسب و درست توزیع هوای فشرده می تواند اهداف زیر را تامین نماید:

- کاهش هزینه های مربوط به اتلاف انرژی

- افزایش راندمان وسایل وابزار پنوماتیکی

- افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد دستگاه ها بدلیل تامین فشار بهینه و مورد نیاز آنها.

یک سیستم توزیع هوای فشرده شبیه یک زنجیر بوده که شامل کمپرسور، خشک کن، فیلتر، شیرها، اتصالات، لوله کشی هاوشنلینگها، واحد مراقبت و... می باشند، هر کدام از این حلقه کارآیی و دوام کل سیستم را تعیین می کنند.

مشخصات یک سیستم صحیح توزیع هوای فشرده

- کلیه نیاز های نقاط مصرف هوای را با حداقل اتلاف برآورده سازد
- دارای ظرفیت کافی برای طرح مورد نظر و توسعه افزایش نقاط مصرف در آینده باشد

به منظور دستیابی به اهداف فوق بایستی شرایط زیر برقرار باشند:

- فشار هوای کافی در نقاط مصرف
- حداقل نشتی هوای
- ظرفیت کافی هوای
- کیفیت مناسب هوای
- طراحی مناسب خطوط لوله کشی
- بازدهی کافی تجهیزات خطوط هوای
- سیستم مناسب بر مبنای اصول علمی و صحیح
- تامین فشار لازم باعث افزایش راندمان دستگاه و جلوگیری از فرسودگی آن خواهد داشت.
- در سیستم مناسب توزیع هوای فشرده نشتی باید از ۵٪ ظرفیت اسمی آن باشد.

هروسله ای از هوای فشرده استفاده می کند یک کیفیت بخصوص از هوای نیاز دارد که برای عملکرد بهتر آنها بایستی تامین شود.

در سال های اخیر برای بهتر شدن کیفیت هوای نصب خشک کن ها به همراه کمپرسورها تلاش مضاعفی صورت گرفته است.

نکات زیر برای طراحی شبکه توزیع هوای در نظر گرفته می شود :

- تمام عوامل مربوطه برای تعیین اندازه صحیح ابعاد محاسبه می شود
- طراحی صحیح مسیر خط لوله کشی با در نظر گرفتن طرح و توسعه دستگاهها در آینده مد نظر قرار می گیرد.
- مسیر خط لوله تا حمامکان یک حلقه بسته در نظر می گیرند
- در انتخاب صحیح جنس لوله و مصالح به منظور جلوگیری از خوردگی و ضایعات دقت می شود
- جهت جلوگیری از افت فشار در مسیر در انتخاب اتصالات و خروجیها دقت کافی شکل می گیرد

برای افزایش بازدهی به منظور کاهش اتلاف در ارتباط با افت های فشار و نشتی ها استفاده از تجهیزات خط هوای با کیفیت عال ضروری می باشد . انتخاب شیرها، واحدهای مراقبت هوای لوله های لاستیکی و اتصالات، با کیفیت خوب روشهایی هستند که در این راه موثرند.

برای کاهش هزینه اتلاف وقت در زمان تعمیر و نگهداری و توقفات اطلاعات و نقشه ها تهیه و در بایگانی در دسترس باشند.

برای تاسیسات جدید نصب شده و در حال توسعه اطلاعات کافی تهیه و بررسی و بایگانی شود.

برآورد لوله ها

نحوه تعیین و محاسبه ابعاد لوله ها : ابعاد لوله بوسیله مراحل زیر تعیین می شود :

- الف تخمین و برآورد جریان هوای لازم برای هر قسمت از شاه لوله هوا
- ب) تخمین و برآورد جریان چگونگی توزیع جریان هوا در خطوط توزیع
- با استفاده از مفروضات بند های بالادر محاسبه ابعاد در هنگام استفاده از نمودار افت فشار لوله

اگر طراحی سیستم توزیع هوای فشرده یک کارخانه تولیدی در نظر گرفته شود ، اولین قدم برآورد جریان هوای در شاه لوله هوای سیستم می باشد .

برای این کار تهیه جدولی مشابه DE-1 لازم است. جدولی که شامل مشخصات زیر است :

قسمت هوا : که مشخص کننده آن قسمت از هوا است که در محاسبات وارد می شود .

صرف کننده هوا : کلیه نقاط صرف هوا که از این قسمت مشخص شده تغذیه می شوند ، با در نظر گرفتن حتی صرف کنندگان جزیی در لیست نوشته می شوند .

صرف هوا : این اطلاعات از روی کاتالوگ هر صرف کننده ، که توسط سازنده ارائه م شود جمع آوری می شود .

تعداد : مشخص کننده تعداد نقاط صرف هوا با صرف هوا و سطح بهره برداری یکسان می باشد.

ضریب صرف : اینکه هر ابزار یا دستگاه در یک ساعت چند بار بکار گرفته می شود و سطح بهره برداری آن در طی یک ساعت در حالت کاری با ظرفیت تولید ، با این عدد مشخص می گردد .

جریان هوای مورد نیاز : سطح بهره برداری \times تعداد \times صرف هوا = جریان مورد نیاز

کل جریان هوای مورد نیاز : مقدار متوسط هوای لازم بر حسب لیتر در ثانیه برای یک ساعت کار مفید می باشد.

صرف لحظه ای هوا : در بعضی از تاسیسات ممکن است یک یا دونقطه صرف هوا با صرف هوا زیاد ولی با سطح بهره برداری کم موجود باشد. در این حالتها کل جریان هوای مورد نیاز باید بنحوی تصحیح شود تا از افت های ناگهانی فشار در شبکه جلوگیری شود .

یک راه حل قراردادن یک مخزن ذخیره هوای جانبی است .

فرسودگی : در عمل پیش بینی ۵٪ در رابطه با فرسودگی دستگاهها مناسب می باشد.

توسعه: در آینده معمولاً تعداد صرف کننده های هوا با نصب ابزار های بادی بزرگتر و با سطح بهره برداری بیشتر مورد نیاز واقع می شود ، اگر هیچ اطلاعاتی در رابطه با توسعه کارخانه در آینده در دسترس نباشد . ابعاد لوله ها براساس یک افزایش صرف هوا به میزان ۳۰٪ بدست می آید .

بعدا از تهیه این جدول گام بعدی تخمین و برآورده گی چگونگی توزیع هوای فشرده در خطوط توزیع می باشد.

اگر شبکه لوله کشی هوای فشرده بطور مثال مطابق شکل DE-2 باشد هوای فشرده در خط توزیع B-C-D-E-F-G مطابق شکل توزیع می شود . در این حالت هوا به طور مساوی بین قسمت های رات و چپ خط توزیع تقسیم خواهد شد . معمولاً اندازه وابعاد یکسان برای تمامی خط توزیع در نظر گرفته می شود . خط یک خط تغذیه کننده میانی بوده و در محاسبات وارد نمی شود و اندازه قطر آن برابر سایر قسمت های خطوط توزیع می باشد.

باداشتن مقدار فشار، جریان هوا و طول لوله و با در نظر گرفتن افت فشار برای مجموعه لوله اصلی و خطوط توزیع معادل ۰/۰۷ بار با استفاده از نمودار می توان قطر مناسب لوله بدست آورد. تقسیم کردن این افت بین شاه لوله و خطوط توزیع شکلهای مختلفی در نظر می گیرند برای مثال برای شاه لوله ۰/۰۲ بار و برای خط توزیع ۰/۰۵ بار در نظر گرفته می شود .

عناصر پنوماتیک

در مقدمه اشاره شد به اینکه پنوماتیک عبارت است از علم کنترل و اتوماسیون با هوای فشرده است که با سیستم دیجیتال و سیستم آنالوگ در صنعت بکار گرفته شده اند. عناصر کار ساز و عناصر آشکار ساز و فرمان انرژی هوای فشرده را با علم کنترل در خدمت اتوماسیون قرار می دهد.


در پنوماتیک هم همان سیستم کنترل اتوماتیک و دستی (مکانیزه) وجود دارد:

در سیستم مکانیزه حرکت توام با استارت داریم و لازمه ادامه حرکت با زدن مجدد استارت امکان پذیر می باشد. ولی در سیستم اتوماتیک حرکت به صورت سیکلی دورانی تکرار می شود.


عناصر را در پنوماتیک به دو صورت کار ساز ها مانند کمپرسورها، پمپ ها و بلوئرها و آشکارسازها که حاوی رساندن فرمان یا انرژی هستند مانند شیرها می توان تقسیم بندی کرد

عناصر در پنوماتیک دارای سمبول های خاص خود هستند که در نقشه ها و تحلیل مدار مورد استفاده قرار گرفته می شوند و این علائم استاندارد بوده و به نماد های پنوماتیک مشهورند.

عناصر کارساز مانند



سیلندر یکسو کار برگشت فری



سیلندر دوکاره




کمپرسور


در معرفی شیرها (VALVE) باید به نکاتی توجه داشت.

به طور کلی شیرها دارای دو مشخصه اساسی هستند:

- ایستگاه حالت های مختلف شیر که این شیرها در حالت عادی باز (OPEN) بسته (CLOSE) وجود دارند
- راه تعداد دهانه (سوراخ) -



۴-۲



۳-۲



۲-۲

چهار راهه-دو ایستگاهه

سه راهه-دو ایستگاهه

دوراهه-دو ایستگاهه


تحریک و برگشت : تحریک عملی است که موجب تغییر حالت (تغییر ایستگاه) یک شیر می شود .

عمل تحریک یک شیر ممکن است بوسیله دست انجام شود که به آن تحریک دستی گویندمانند تحریک شیر آب (هنگام باز کردن شیر آب) .

در پنوماتیک برای تغییر ایستگاه شیرها از تحریک های مختلفی استفاده می شود و ممکن است برای برگشت ایستگاه به موضع اولیه (حالت اولیه) از همان نوع تحریک و یا نوع دیگری استفاده شود..


أنواع تحریک هایی که در پنوماتیک مورد استفاده می شود در زیر نشان داده شده است:

برگشت دستی



تحریک دستی

برگشت پدالی



برگشت بادی




تحریک بادی

برگشت فنری



تحریک برقی

برگشت غلطکی آزاد




تحریک غلطکی

قرار داد :


۱- برای نامیدن شیرها باید اول تعداد راه های شیر و بعد تعداد ایستگاه ها وسپس در مرحله بعد نوع تحریک و برگشت را ذکر کرد .

مثال : شیر سه راهه دو ایستگاهه تحریک برقی ، برگشت فنری

برای سهولت می توان نوشت ۳-۲ تحریک برقی برگشت فنری



۲ - ۲




۴ - ۲



۳ - ۲


- اتصالات لوله ها به شیر همیشه به یک ایستگاه (یک مربع) وصل می شوند. (در مورد شیرهای دارای برگشت فنری اتصال به آن ایسگاه وصل می شود)
- نشانه های تحریک و برگشت را در عرض مستطیل ترسیم کنید.



مثال

- دهانه های (PORTS) شیر را در استاندارد ایزو (متریک) با اعداد ولی در سیستم دین (اینچی) با حروف بزرگ انگلیسی مشخص می کنند. یعنی :


در سیستم اینچی داریم :



A,B,C,D,E,F,G,H
P,Q
R,S,T
X,Y,Z
نشان و نامگذاری می کنند.

دهانه های کارساز با
دهانه ورودی هوا (تغذیه) با
دهانه های تخلیه هوا با
دهانه های فرمان را با

و در سیستم متريک :



۲	2,4,6,8,10	دهانه های کار ساز را با اعداد
۱	1	دهانه فشار (تغذیه) را با عدد
	3,5,7,9	دهانه تخلیه با اعداد
۱۲,۱۴,۱۶		دهانه های فرمان را با اعداد

نشان و نام گذاری می کنند.

شیر های دیگری هم در صنعت پنوماتیک برای رسیدن اهداف خط تولید جهت سهولت کار یا بالا بردن ایمنی سیستم و یا از بین بردن نقاط کور در مدار های پنوماتیک که عبارتند از :

شیر یا (OR) شیرهای تاخیر زمانی شیر قابل تنظیم سرعت شیر تابع فشار شیر تخلیه سریع و شیر تقویت کننده

تذکر : به شیرهای تحریک بادی و برگشت بادی شیر پایلوت هم گفته می شود .

نکات مهم دیگر

- درسیستم مکانیزه برای هر حرکتی یک رابطه داریم که به آن رابطه حرکت می گویند .


- در این سیستم مانند لاجیک حالات سیلندر (جک) صفر (منفی) و در حالت کورس یک (ثبت) فرض می نماییم نمونه هایی از رابطه های حرکت :

$$A+, B+, C+, A-, B-, C- \quad A+, A-, B+, B- \quad \text{ویا} \quad A+, B+$$

- در مدار هاشیر های حافظه هر سیلندر با حروف بزرگ انگلیسی A+, A- و آشکارساز مربوط به آن را با حروف کوچک یعنی a₀ و a₁ علامت گذاری می کنیم .

- نمودار حرکت هر رابطه حرکت دارای نموداری است که با ترسیم آن نقاط کور مدار بدست می آید . مانند:

$$A+, A-$$



- روابط کور : روابطی هستند که معادله حرکت به جواب میرسد ولی در عمل مدار جواب نمی دهد .

تمرین ۱: تحقیق کنید مدار حرکت زیر کور است یا نه

تمرین ۲: کور بودن یا نبودن مدار زیر را تحقیق کنید

الکترو پنوماتیک

استفاده از الکتروپنوماتیک بدلیل سهولت در ایجاد حرکت های خطی و سرعت عمل فرمان های الکتریکی جهت کنترل آن در ماشینها و صنایع کاربرد چشمگیری داشته و مورد توجه واقع شده و در صنعت امروزه یعنی سیستم های کنترل پیشرفته مدرن روز جایگاه خاص خود را دارد.


در مبحث قبلی اشاره ای به عوامل تحریک و برگشت شیرها داشتیم لذا در مبحث الکترو پنوماتیک شیرها دارای تحریک و برگشت برقی هستند یعنی این شیرها توسط بوبین های برقی (سیم پیچهایی که با تحریک حالت مغناطیسی پیدا کرده و هسته ای را جابجا می کنند) تحریک و یا برمی گردند.




نکته قابل توجه در این بوبین ها نوع تغذیه (متناوب و یا مستقیم) مقدار آن از نظر ولتاژ (۲۰۰ ولت یا ۱۱۰ و یا ۲۴ و یا) می باشد.

نکته دوم در بررسی مدار و طراحی آن مدار به دو قسمت مدار قدرت بادی و مدار کنترل برقی تفکیک می شود یعنی میکرو سوئیچ های غلطکی جانشین شیرهای غلطکی خواهند شد و کنتاکتورهای کمکی جانشین شیرهای حافظه خواهد شد.

مثال :

شیر یک شیری است تحریک برقی و برگشت برقی که در اصل یک شیر ۴-۲ تحریک بادی و برگشت بادی است که در حقیقت با دو شیر تحریک برقی برگشت فنری در یک بلوک قرار گرفته است.





مثال : مداری را طراحی کنید که قطعه ای که باید سوراخ شود توسط یک سیلندر بادی گیره شده و حرکت بار دریل بوسیله سیلندر بادی دیگری امکان پذیر باشد (مدار را در حالت پنوماتیک و الکترو پنوماتیک طراحی نمایید) معادله حرکت عبارت است از

شکل ۱-۲

دقت به دهانه های تحریک شیر های کار ساز سیلندر های A,B+,-B می شود که از نوع تحریک بادی

برگشت بادی انتخاب شده اند . اما ممکن است شرایط یک دستگاه و یا سلیقه طراح ایجاب کند که شیرها های کار ساز از نوع تحریک برقی ، برگشت برقی برگزیده شوند. در این صورت میکروسوئچ های غلطکی جانشین شیرهای خواهد شدومدار بدو شده که M قسمت مدار قدرت بادی و مدار کنترل برقی تفکیک می شود ، در چنین مداراتی کن tactور های کمکی جانشین حافظه مدار زیر نشان دهنده مسئله فوق می باشد.

Compressed air quality

ISO 8573-1

Class	Solids		Water	Oil
	particle size max µm	concentration maximum mg/m ³	Max Pressure Dew point °C	concentration mg/mm ³
1	0.1	0.1	- 70	0.01
2	1	1	- 40	0.1
3	5	5	- 20	1
4	15	8	+ 3	5
5	40	10	+ 7	25
6	-	-	+ 10	-
7	-	-	Not Specified	-

Pressure dew point is the temperature to which compressed air must be cooled before water vapour in the air starts to condense into water particles



